

測試報告

報告編號: HTF22500299

報告日期: 2022/05/20

頁數: 1 of 3

皇冠金屬工業股份有限公司
台北市中山區復興南路一段2號8樓之1

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商：皇冠金屬工業股份有限公司
樣品名稱：SKY-1000-MR alfi 玻璃內膽保溫壺-墨栗紅
樣品型號：SKY-1000-MR
生產或供應廠商：THERMOS INTERNATIONAL TRADING LIMITED
原產國：中國

收件日：2022/05/11
測試期間：2022/05/11 to 2022/05/20

測試結果：請見下一頁。

Singh Hsiao
Singh Hsiao / Asst. Manager
Signed for and on behalf of
SGS TAIWAN LTD.
Chemical Laboratory - Taipei



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發。此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽。凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責。此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

報告編號: HTF22500299

報告日期: 2022/05/20

頁數: 2 of 3

皇冠金屬工業股份有限公司
台北市中山區復興南路一段2號8樓之1

測試部位敘述

No.1 : alfi 玻璃內膽保溫壺-嬰粟紅

測試結果

測試項目	測試方法	結果
		No.1
玻璃真空保溫容器之熱水滲透	CNS 9545:2018 第10.16.1節 (a) 將90°C以上之熱水注入樣品至口部墊圈頂部為止，靜置30分鐘。 (b) 倒掉熱水，拆除底座及內膽。 (c) 目視檢查有無滲水至殼體內部。	測試後，目視檢查樣品無可見之滲漏現象
可攜型真空保溫容器之冷水滲漏	參考CNS 9545:2018 第10.16.2.2節 (a) 將(20 ± 15)°C之常溫水注入樣品至瓶蓋下端處，並以100 N.cm 扭矩將栓塞旋緊。 (b) 以一般使用狀態放置，使栓塞朝上，用力上下搖晃10次。 (c) 在橫放狀態下放置10分鐘。 (d) 目視檢查樣品有無滲漏之現象。	測試後，目視檢查樣品無可見之滲漏現象

備註：

1. 本報告不得分離或擷錄使用。
2. 此項目轉包予雜貨實驗室進行測試。

測試報告

報告編號: HTF22500299

報告日期: 2022/05/20

頁數: 3 of 3

皇冠金屬工業股份有限公司
台北市中山區復興南路一段2號8樓之1

* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。 *

HTF22500299



** 報告結尾 **

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發。此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽。凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責。此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。